



Art-Nr. Q8234



Anleitung zur Wiederinbetriebnahme nach längerer Lagerzeit.

Das RelaxoPet EASY verfügt über einen integrierten Batterieschutz nach einer längeren Lagerzeiten.

Wiederinbetriebnahme des RelaxoPet EASY

- 1** Verbinden Sie das ausgeschaltete RelaxoPet EASY über das mitgelieferte USB-C Ladekabel mit einem geeigneten USB-Netzteil mit dem Stromnetz.
Achtung: Während des Ladevorgangs leuchtet die Lade-LED nicht!
- 2** Nach ca. 2h Ladezeit trennen Sie das RelaxoPet EASY vom Ladekabel und schalten es ein.
- 3** Das RelaxoPet EASY ist nun wieder betriebsbereit
Die volle Akkukapazität wird nach 2-3 Ladezyklen wieder erreicht.